

AKT

N 1054

від "02" 06 2025 року

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6 вул. Докучаєва

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) енергити транспортування газопроводу
- 2) відсутній доступ до п-п кв. 1,3
- 3) п

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

- / -

(багатоквартирного будинку в цілому або N квартири, N або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Чотирити недовіжки у трьохмісячний термін ліквідовано витратою газу з під проєкції країни ду.32- 1шт. Виконано роботи з ІВЦ ПД КБСР

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав
обстеження

3 актом ознакомлений:

Римарев В.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

06.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис замовника)

(дата)

Семенов Б.А.

Мадрасе у.о.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)